

## Car History Report

Report ID:	1597323504
Data achiziției raportului:	16. 10. 2025 15:00:57
Valabil până la:	15. 11. 2025 23:59:59

### 1. Datele de bază ale vehiculului



**VIN**  
SJNTAAJ12U1113554

**Marca**  
NISSAN

**Combustibil**  
benzină

**Data fabricației**  
16. 05. 2022

**Model**  
QASHQAI

**Performanță**  
116 kW

**Tipul vehiculului**  
passenger

**Capacitatea motorului**  
1332 ccm

### 2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.




#### Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



### 3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	05/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 16. 05. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 5 luni Culoarea mașinii: Cod Z11 Fabricat pentru piața: Italia Postul de conducere: partea stângă			
2023	02/2023	5 000 km		Datelor odometrului
2025	03/2025	41 500 km	 România	Datelor odometrului
	07/2025	41 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	08/2025	41 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule

### 4. Verificarea daunelor

#### Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

**Avertisment:** Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

### 5. Controlul furturilor

#### Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 16. 10. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

\* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

## 6. Verificare utilizare

**Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă**

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

## 7. Verificarea finanțării

**Finanțarea nu a fost găsită**

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 16. 10. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

## 8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

#### Identificarea vehiculului

Marca	Nissan
Numele modelului	Qashqai
Denumirea modelului	QASHQAI MY21, 4-Door, AF Multi Purpose Vehicle,LHD
Nivelul echipamentului	ACENTA
Fabrica de producție	NMUK
Data fabricației	16.05.2022
Cod de culoare	Z11
Echipament	Trim desc. n/a
Directivele UE	e9*2018/858*11042*04
Emisii	EURO 6
Combustibil	Petrol
Codul motorului	HR13
Capacitate motor ccm	1332
Capacitatea motorului(l)	1,30
Performanță(kW)	116
Numărul de cilindri	4
Țara	NISSAN ITALIA SRL
ISO numele țării	Italy
Cod de control	LHD
Transmisie	AUT
Propulsie	2WD
Tipul de vânzare	TDZALDWJ12UGA-KEU-

**Avertisment:** în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

## 9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

### vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul [Car-recalls.eu](https://car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

## 10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

### Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Cod Z11

## 11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

### Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

16. 10. 2025

Marcajul geamurilor

NU

## 12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

### Record 1/3

#### Fotografii

Data plasării anunțului

23. 07. 2025



### Record 2/3

#### Fotografii

Data plasării anunțului

26. 07. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

41 339 km



### Record 3/3

#### Fotografii

Data plasării anunțului

12. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

41 339 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.